

lfd. Nr.	Gewässer	Station	Entwicklungsziel	Gemeinde	Projektnummer	Maßnahmen-kategorie	Maßnahmenart	Priorität	Sanierung	Uferseite	Häufigkeit	Maß (siehe Maßnahmen-doku)	Eigen/Verga-ge	Aufwand h	Aufwand_SO	Zeitfenste	Rechtl	Hinweise	PROGEMIS	Häufigkeit(a)	Aufwand pro Jahr
1	Hahle	8+415-8+430	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_067	2	Verrohrung spülen oberhalb Wintzingerode	C	x	b	1-3 Jahre		GUV		1620	IV-I.Q		ca.70m Durchlass beim der Brauerei+2-4 Durchlässe zwischendurch	A6.24.x.1.S2.3.L4	0,5	810 €
2	Hahle	10+250-10+290	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_066	4	Verrohrung spülen u. Mahdarbeitunterhalb der Brauerei Neuspringe	C		b	1-3 Jahre		GUV		1260	IV-I.Q		ca.70m Durchlass beim der Brauerei+2-4 Durchlässe zwischendurch	A6.24.x.1.U1.3	0,5	630 €
3	Hahle	10+070-10090	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_065	2	Verrohrung spülen u. Mahdarbeitunterhalb der Brauerei Neuspringe	C		b	1-3 Jahre		GUV		1620	IV-I.Q		ca.70m Durchlass beim der Brauerei+2-4 Durchlässe zwischendurch	A6.24.x.1.S2.3.L4	0,5	810 €
4	Hahle	9+910-9+930	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_064	2	Verrohrung spülen	C		b	1-3 Jahre		GUV		1620	IV-I.Q		ca.70m Durchlass beim der Brauerei+2-4 Durchlässe zwischendurch	A6.24.x.1.S2.3.L4	0,5	810 €
5	Beber	1+800-1+900	A	Heilbad Heiligenstadt	1200_20_034	1,4	Beräumung FAA u. Holzrechen	A		b	1x Monatlich		GUV		540	I-V.Q			A6.4.x.2.A6.16.x.2	12	6.480 €
6	Mühlgraben (Heiligenstadt)	0+675-0+695	B	Heilbad Heiligenstadt	1200_20_037	1	Beräumung Absturz	B		b	1x Monatlich		GUV		8250	I-V.Q			M3.1.1.M1.1	12	99.000 €
7	Bischofstalgraben	0+000-0+10	B	Ferna	1100_20_004	2	Verrohrung spülen, Beräumen der Sohle	C	x	b	2-3 Jahre		GUV		2379	IV-I.Q		ca. 300m Verrohrung, 1x Brücke, 1x Durchlass	L4.1.1.L4.2.L6.1.S	0,4	952 €
8	Düstergrundgraben	0+180-0+220	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_027	2	Verrohrung spülen, Beräumen der Sohle	C		b	2-3 Jahre		GUV		900	IV-I.Q		Kontrolle und evtl. Beseitigung von Gehölz im Straßenbereich	M1.1.M3.3.4	0,4	360 €
9	Frieda	4+150-5+810	B	Geismar	1400_20_022	1,9	Gehölzpflege u. Beräumen der Sohle	B		b	2-3 Jahre		GUV		1750	IV-I.Q		Stellenweiser schlechter zugang für Technik	M3.1.L6.U3.1.1.U3	0,4	700 €
10	Frieda	5+810-6+320	B	Südeichsfeld	1400_20_025	1,9	Gehölzpflege	C		b	2-3 Jahre		GUV		1750	IV-I.Q		Brücke L1003 relativ tief zum gewässer aber auch relativ neu, schwer zugängliche abschnitte	M3.1.L6.U3.1.1.U3	0,4	700 €
11	Frieda	0+600-0+610	B	Geismar	1400_20_045	2	Abfallentsorgung	B	x	b	2-3 Jahre		GUV		720	IV-I.Q		Stellenweiser schlechter zugang für Technik	U3.2.2_U5.1.M1.1	0,4	288 €
12	Frieda	0+200-0+600	B	Geismar	1400_20_054	1	Gehölzpflege	B		b	2-3 Jahre		GUV		720	IV-I.Q		Weiden zu beschneiden	U3.2.2_U5.1.M1.1	0,4	288 €
13	Geröder Eller	6+390-6+420	B	Weißborn	1100_20_096	1,9	Räumen der Sohle, Gehölzpflege	B	x	b	2-3 Jahre		GUV		2754	I-V.Q			A6.24.x.1.L4.L6.M	0,4	1.102 €
14	Geröder Eller	6+280-6+300	B	Weißborn	1100_20_097	1,9	Räumen der Sohle, Gehölzpflege	B	x	b	2-3 Jahre		GUV		2754	I-V.Q			A6.24.x.1.L4.L6.M	0,4	1.102 €
15	Graben Wastungen Thonode	0+495-0+505	B	Ferna	1100_20_082	1,3	Verrohrung spülen/Gehölzpflege	C		b	2-3 Jahre		GUV		1690	IV-I.Q		Oberhalb vom Sportplatz in Ferna	A6.24.x.1.S1.1.L4.	0,4	676 €
16	Hahle	1+170-1+210	B	Teistungen	1100_20_016	2	Gehölzpflege, Abfallbeseitigung	C		b	2-3 Jahre		GUV		2364	I-V.Q		Frühere Wehranlage	L4.L6.U1.3.4	0,4	946 €
17	Hasengrund	0+030-0+130	B	Dingelstädt	1200_20_008	2	Böschungsmahd, Gehölzpflege	C		b	2-3 Jahre		GUV		1375	IV-I.Q		Evtl. illegales Abwasserrohr vorhanden?	A6.24.x.1.U1.1.U3	0,4	550 €
18	Junkerswiesengraben	0+330-0+350	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_010	2	Verrohrung spülen	C		b	2-3 Jahre		GUV		360	I-V.Q		Betonprofil	A6.24.x.1	0,4	144 €
19	Junkerswiesengraben	0+000-0+350	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_012	2	Böschungsmahd, Gehölzpflege	C		b	2-3 Jahre		GUV		2364	IV-I.Q		Durchlass 247 ca. 80m lang.	U1.1.4.U1.3.4.L4.L	0,4	946 €
20	Katharine	0+000-0+040	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_031	2	Gehölzpflege, Böschungsmahdarbeiten	C		b	2-3 Jahre		GUV		1920	IV-I.Q		Jährliche kontrollen an der quelle	S2.1.L4.M1.1.U1.	0,4	768 €
21	Längengraben	0+000-0+330	B	Ferna	1100_20_045	2	Böschungsmahd, Gehölzpflege, Verrohrung spülen	B		b	2-3 Jahre		GUV		5868	IV-I.Q			U1.L4.L6.2.S1.1	0,4	2.347 €
22	Reingraben	0+000-0+690	B	Rodeberg	1400_20_037	9	Gehölzpflege, Abfallbeseitigung	C		b	2-3 Jahre		GUV		2328	IV-I.Q		Teilweise schlechter zugang mit Fahrzeugen	L4.1.L6.1.M5.1.3	0,4	931 €
23	Schwarze Quelle	0+000-0+910	B	Ferna	1100_20_047	2	Gehölzpflege u. Beräumen der Sohle, Abfallbeseitigung	B	x	b	2-3 Jahre		GUV		5868	IV-I.Q			U1.L4.L6.2.S1.1	0,4	2.347 €
24	Schwarze Quelle	0+000-0+220	B	Ferna	1100_20_048	2	Gehölzpflege u. Beräumen der Sohle, Abfallbeseitigung	B	x	b	2-3 Jahre		GUV		5868	IV-I.Q			U1.L4.L6.2.S1.1	0,4	2.347 €
25	Selraune	0+000-0+350	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_053	4,10	Gehölzpflege, Verrohrung spülen	C		b	2-3 Jahre		GUV		1176	I-V.Q		Durchlass spülen (Kallmeröder Str.)	U1.3.2.1.U3.2.1.3	0,4	470 €
26	Siebgartengraben	0+000-1+640	B	Eiffelder	1400_20_038	9	Gehölzpflege, Abfallbeseitigung	C		b	2-3 Jahre		GUV		3252	IV-I.Q		Teilweise schlechter zugang mit Fahrzeugen	L4.1.1.L6.1.M5.1.3	0,4	1.301 €
27	Steinsbach	0+000-0+090	B	Marth	1300_20_016	9	FAA beräumen, Gehölzpflege, Böschungsmahd	A	x	b	2-3 Jahre		GUV		1635	I-V.Q		bewohner stand schon mehrmals HW im Haus, DB Brücke	A6.24.x.1.U1.1.4.1	0,4	654 €
28	Tiefenbach	2+860-2+600	B	Misserode	1400_20_098	1	Räumen der Sohle	B	x	b	2-3 Jahre		GUV		9000	II-I.Q			L13.1.2.3.L13.2.2.2	0,4	3.600 €
29	Rosoppe	0+330-0+460	B	Geismar	1400_20_077	2	Holzrechen anlegen	C		b	3-6 Jahre		GUV		450	IV-I.Q		2 Reihen versetzt	S5.1.1.M1.1	0,22	99 €
30	Eller	0+950-0+980	A	Zwinge	1100_20_099	1	FAA räumen	B		b	halbjährlich		GUV		120	I-V.Q		FAA reinigen, Schlechter zugang, Handarbeit	A6.16.x.2.M1.1	2	240 €
31	Eller	0+980-1+010	B	Zwinge	1100_20_100	1	Wehr räumen	B		b	halbjährlich		GUV		120	I-V.Q		Schleier zugang	A6.15.x.2.M1.1	2	240 €
32	Mühlgraben Kornmühle	0+240-0+260	B	Heilbad Heiligenstadt	1200_20_032	2	Beräumen des Rechens, Kontrolle	B		b	halbjährlich		GUV		330	I-V.Q		Entfernung Treibgut aus Rechen	M3.x.4.M1.1	2	660 €
33	Rosoppe	6+180-6+280	A	Schimberg	1400_20_083	1	Reinigen der FAA	C		b	halbjährlich		GUV		1190	I-V.Q		Durchfluss beachten	S1.1.S2.2.L1.1.2.M	2	2.380 €
34	Frieda	3+950-3+140	B	Geismar	1400_20_003	2	Böschungsmahd, Gehölzpflege	C		b	Jährlich		GUV		120	II-I.V.Q		Maharbeiten, U/R5	U1.1.U3.M1.1	1	120 €
35	Frieda	4+130-4+160	B	Geismar	1400_20_019	2	Beräumung der Sohle	C		b	Jährlich		GUV		998	I-V.Q		Absturz Frieda beim Wehr Mühlengraben	M1.1.S2.2.U1.1	1	998 €
36	Frieda	0+200-0+600	B	Geismar	1400_20_044	14	Gehölzpflege	B		b	Jährlich		GUV		1146	I-V.Q		kontrolle ggf. U/R5	A6.24.x.1.L4.L6.M	1	1.146 €
37	Frieda	6+310-6+450	B	Südeichsfeld	1400_20_051	1	Gehölzpflege	B	x	b	Jährlich		GUV		6	IV-I.Q		Müll ablagerung	M4.1.9	1	6 €
38	Frieda	0+200-0+600	B	Geismar	1400_20_053	14	Gehölzpflege	B		b	Jährlich		GUV		728	I-V.Q		kontrolle	M1.1	1	728 €
39	Frieda	6+700-7+300	B	Südeichsfeld	1400_20_058	4,14	Gehölzpflege, Kontrolle	B		b	Jährlich		GUV		3380	I-V.Q		Kontrolle des Gewässers, ggf. Kleinere Maßnahmen sofort beheben	M1.3.M3.1-2.U1.1.	1	3.380 €
40	Frieda	7+300-8+810	B	Südeichsfeld	1400_20_061	14	Gehölzpflege	B		b	Jährlich		GUV		2540	I-V.Q		Kontrolle des Gewässers, ggf. Kleinere Maßnahmen sofort beheben	M1.1.M3.1	1	2.540 €
41	Frieda 7. SA(L)	0+000-0+250	B	Südeichsfeld	1400_20_029	9,14	Gehölzpflege u. Beräumen der Sohle	C		b	Jährlich		GUV		1812	IV-I.Q		Brücke L1003 relativ tief zum gewässer aber auch relativ neu, schwer zugängliche abschnitte	M1.1.L4.L6	1	1.812 €
42	Geisiede	10+690-10+710	B	Dingelstädt	1200_20_014	2	Gehölzpflege, wehr kontrolle	C		b	Jährlich		GUV		1320	I-V.Q		Kontrolle der Bretter und Funktion	S1.1.S2.2.U1.1.M1	1	1.320 €
43	Geisiede	5+510-5+650	B	Geisleden	1200_20_017	2	Böschungsmahd, Gehölzpflege	B		b	Jährlich		GUV		2541	I-V.Q		stellenweise schlechter zugang, ältere ufersicherung (Betonplatten)	U3.S1.1.S2.2.M1.1	1	2.541 €
44	Geisiede	4+140-4+350	B	Geisleden	1200_20_018	2	Gehölzpflege, Kontrolle	C		b	Jährlich		GUV		2541	I-V.Q		Mehrere Abstürze	U3.S1.1.S2.2.M1.1	1	2.541 €
45	Geisiede	11+180-11+220	B	Dingelstädt	1200_20_020	2	Böschungsmahd, Gehölzpflege, Beräumen der Sohle	B		b	Jährlich		GUV		2739	IV-I.Q		Müll aufsammlen.	U1.1.U3.S1.1.M1.1	1	2.739 €
46	Geisiede	1+225-1+265	B	Heilbad Heiligenstadt	1200_20_033	11	Neophyten bekämpfen	A		L	Jährlich		GUV		800	I-V.Q		Am Gleithang (Böschung mit Wasserbausteinen)	U2.2	1	800 €
47	Geröder Eller	0+300-0+320	B	Zwinge	1100_20_084	1,2,4	Räumen der Sohle und Böschung	B	x	b	Jährlich		GUV		1098	I-V.Q			S1.1.1.3.M1.1.S2.2	1	1.098 €
48	Geröder Eller	1+085-1+095	B	Zwinge	1100_20_087	1	Räumen des Abschlags	B	x	b	Jährlich		GUV		90	I-V.Q		Abschlag vom Mühlengraben	L4.S1.1.11.3.M3.1	1	90 €
49	Hasengrund	0+130-0+215	B	Dingelstädt	1200_20_009	2	Gehölzpflege, Kontrolle	C		b	Jährlich		GUV		1045	IV-I.Q		Schlecht zugänglich, Begehung Jährlich	U1.1.U3.M1.1	1	1.045 €
50	Hasengrund	0+015-0+000	B	Dingelstädt	1200_20_010	2	Gehölzpflege, Kontrolle	C		b	Jährlich		GUV		1045	IV-I.Q		Schlecht zugänglich	U1.1.U3.M1.1	1	1.045 €
51	Kälberbach	0+000-0+570	B	Gebershausen	1300_20_015	1,4	Böschungsmahd, Gehölzpflege, Verrohrung spülen	C	x	b	Jährlich		GUV		2694	IV-I.Q		Befahren mit Fahrzeug teilweise möglich	A6.24.x.1.U1.3.4.U	1	2.694 €
52	Katharine	1+550+1+750	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_036	2	Gehölzpflege, Kontrolle	B		b	Jährlich		GUV		3744	I-V.Q		unterhalb des Ortes Schwerer zugang zum Gewässer	L4.L6.A6.24.x.1.M	1	3.744 €
53	Krombach	0+230-0+000	B	Schimberg	1400_20_006	2	Böschungsmahd, Gehölzpflege, Durchlass beräumen	C		b	Jährlich		GUV		210	IV-I.Q		Jährliche kontrolle	U1.1.U3.M1.1.S1.1	1	210 €
54	Krombach	0+000-0+180	B	Gebershausen	1300_20_009	4,9	Böschungsmahd, Gehölzpflege, Verrohrung spülen	C		b	Jährlich		GUV		2354	I-V.Q		Maharbeit Jährlich u-Roden u. Gehölzschnitte 2-3 Jahre	U1.1.4.U1.3.4.U3.2	1	2.354 €
55	Leine Quelle	0+000-0+010	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_054	14	Mahd an der Quelle	B		b	Jährlich		GUV		108	I-V.Q		Quelle Leine: Mahd arbeiten	M1.1.U1.1	1	108 €
56	Nahte	1+240-1+520	B	Neuendorf	1100_20_103	3,4	Krauten, Böschungsmahd	A		b	Jährlich		GUV		6232	III-IV.Q		Stellenweise schlechter zugang	U1.1.S1.1.L4.L		