

lfd. Nr.	Gewässer	Station	Entwicklungsziel	Gemeinde	Projektnummer	Maßnahmen-kategorie	Maßnahmenart	Priorität	Sanierung	Uferseite	Häufigkeit	Maß (siehe Maßnahmen-doku)	Eigen/Vergabe	Aufwand h	Aufwand SO	Zeitfenster	Rechtl	Hinweise	PROGEMIS	Häufigkeit(a)	Aufwand pro Jahr
1	Hahle	9+580-9+630	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_062	2	Durchlass Beräumen	C		b	1-3 Jahre		V		3420	IV-I-Q		ca.70m Durchlass beim der Brauerei+2-4 Durchlässe zwischendurch	A6.24.x.1.S2.3.L4	0,5	1.710 €
2	Frieda	0+000-0+200	B	Geismar	1400_20_020	2	Gehölzpflege	B		b	2-3 Jahre		V		1404	IV-I-Q		Stellenweiser schlechter zugang für Technik	L4.L6.M1.1	0,4	562 €
3	Frieda	3+130-4+140	B	Geismar	1400_20_021	4,14	Gehölzpflege,Böschungsmahd	B		b	2-3 Jahre		V		2910	IV-I-Q		schlechter zugang für Technik	U1.1.4.U1.3.4.U3.1	0,4	1.164 €
4	Frieda	2+274-2+365	B	Geismar	1400_20_047	1	Räumen von Sedimentablagerungen	B	x	b	2-3 Jahre		V		10188	IV-I-Q		Teilweiser schlechter zugang für Technik	S2.1.M1.1.U3.U1.1	0,4	4.075 €
5	Frieda	0+600-1+580	B	Geismar	1400_20_055	2	Gehölzpflege_Durchlass beräumen u. spülen	B		b	2-3 Jahre		V		3036	IV-I-Q		Stellenweiser schlechter zugang für Technik	A6.24.x.1.L4.L6	0,4	1.214 €
6	Gänsebach	0+140-0+170	B	Kirchgandern	1300_20_026	1	Räumen der Sohle	A	x	b	2-3 Jahre		V		330	I-V-Q			S2.2.2.3.M1.1	0,4	132 €
7	Gänsebach	0+225-0+235	B	Kirchgandern	1300_20_027	1	Räumen der Sohle	A	x	b	2-3 Jahre		V		330	I-V-Q			S2.2.2.3.M1.1	0,4	132 €
8	Gerbach	0+610-1+850	B	Gebershausen	1300_20_012	2	Böschungsmahd, Gehölzpflege, Verrohrung spülen	C		b	2-3 Jahre		V		1991	IV-I-Q		Durchlässe Spülen	L4.1.L4.2.L6.1.M1	0,4	796 €
9	Gerbach	0+610-1+850	B	Gebershausen	1300_20_013	2	Böschungsmahd, Gehölzpflege, Verrohrung spülen	C		b	2-3 Jahre		V		4477	IV-I-Q		Durchlässe Spülen	A6.24.x.1.U10.5.3.	0,4	1.791 €
10	Gerbach	0+610-1+840	B	Gebershausen	1300_20_035	1	Sohl u. Böschungssicherung, Gehölzpflege Verrohrung spülen	C	x	b	2-3 Jahre		V		10655	IV-I-Q		Durchlässe Spülen	A6.24.x.1.S1.1.3.S	0,4	4.262 €
11	Geröder Eller	2+450-2+480	B	Sonnenstein	1100_20_089	1	Räumen der Sohle, Mahdarbeiten	B	x	b	2-3 Jahre		V		1524	I-V-Q			S2.2.2.3.S1.1.1.3.3	0,4	610 €
12	Geröder Eller	5+050-5+075	B	Weilborn	1100_20_058	1,4	Räumen der Sohle,Mahdarbeiten	B	x	b	2-3 Jahre		V		200	II-IV-Q		Gewässer verläuft mitten im Grundstück	U1.1.1.S2.3.2.3.	0,4	80 €
13	Hahle	1+760-2+110	B	Teistungen	1100_20_014	2	Räumen von Sedimentablagerungen	B	x	b	2-3 Jahre		V		7860	IV-I-Q		Stake Sedimentablagerung	S2.3.3.M1.1	0,4	3.144 €
14	Hollbach	0+180-0+390	B	Wahlhausen	1400_20_093	9	Gehölzpflege	B		b	2-3 Jahre		V		2600	IV-I-Q		Schlechter zugang mit Technik	L4.L6.M1.1	0,4	1.040 €
15	Junkerswiesengraben	0+290-0+330	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_011	2	Verrohrung spülen	C	x	b	2-3 Jahre		V		900	IV-I-Q		Betonprofil	S6.2	0,4	360 €
16	Katharine	0+41-0+450	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_073	1	Verrohrung spülen	B	x	b	2-3 Jahre		V		900	IV-I-Q			A6.24.x.1.M1.1	0,4	360 €
17	Längengraben	0+0320-1+010	B	Tastungen	1100_20_101	1	Böschung u. Sohle Profilieren, Krauten der Sohle	B	x	b	2-3 Jahre		V		12490	IV-I-Q			A6.24.x.1.S2.1.2.U	0,4	4.996 €
18	Längengraben	1+000-1+100	B	Tastungen	1100_20_059	2	Böschungsmahdarbeiten, Räumen der Sohle von Sedimentablagerung	B	x	b	2-3 Jahre		V		11050	IV-I-Q			U1.S2.3. (S6.4.3.S	0,4	4.420 €
19	Längengraben	0+300-0+325	B	Fena	1100_20_083	1	Gehölzschnitt,Beräumen der Sohle	A		b	2-3 Jahre		V		1926	IV-I-Q		Großer Durchlass unter der B247	S2.2.2.3.L4.L6.U1.1	0,4	770 €
20	Mühlgraben EBMühle	0+640-0+780	B	Schimberg	1400_20_008	2	Böschungsmahd, Gehölzpflege, Krauten der Sohle	C		b	2-3 Jahre		V		4014	IV-I-Q		1x Brücke,stellenweise schwerer zugang	S1.1.U3	0,4	1.606 €
21	Pfingstrassenbach	0+260-2+000	B	Lindeverra	1300_20_019	9	Böschungsmahd, Gehölzpflege, Verrohrung spülen	C		b	2-3 Jahre		V		8686	I-V-Q		mehrere Durchlässe,1 Durchlass evtl weg	A6.24.x.1.U1.1.U3	0,4	3.474 €
22	Pfützenbach	0+000-0+880	B	Rustenfelde	1300_20_002	9	Böschungsmahd, Gehölzpflege	B		b	2-3 Jahre		V		2134	IV-I-Q		Durchlass d Durchmesser ist zu Prüfen, Jährliche kontrollen	U1.1.4.1.U3.1.1.U5	0,4	854 €
23	Rosoppe	1+960-2+000	B	Schimberg	1400_20_001	9	Gehölzpflege	C		b	2-3 Jahre		V		2928	I-V-Q		NULLBeseitigung verschiedener Bäume	M1.1.M5.1.3.U1.3	0,4	1.171 €
24	Rosoppe	2+000-2+320	B	Schimberg	1400_20_040	9	Gehölzpflege	C		b	2-3 Jahre		V		2928	I-V-Q		NULLBeseitigung verschiedener Bäume	M1.1.M5.1.3.U1.3	0,4	1.171 €
25	Rosoppe	0+000-0+330	B	Geismar	1400_20_043	9,14	Gehölzpflege	B		b	2-3 Jahre		V		4032	I-V-Q			M1.1.M3.1.4.U1.3.	0,4	1.613 €
26	Rosoppe	1+530-1+640	B	Schimberg	1400_20_072	9,14	Gehölzpflege,Abfallbeseitigung	B		b	2-3 Jahre		V		4032	I-V-Q			M1.1.M3.1.4.U1.3.	0,4	1.613 €
27	Rosoppe	1+700-1+690	B	Schimberg	1400_20_074	9	Gehölzpflege	C		b	2-3 Jahre		V		2982	I-V-Q		NULLBeseitigung verschiedener Bäume	M1.1.M5.1.3.U1.3	0,4	1.193 €
28	Rosoppe	0+760-1+470	B	Geismar	1400_20_076	9,14	Gehölzpflege, Abfallbeseitigung	B		b	2-3 Jahre		V		4032	I-V-Q			M1.1.M3.1.4.U1.3.	0,4	1.613 €
29	Rosoppe	0+450-0+630	B	Geismar	1400_20_078	9,14	Gehölzpflege, Durchlass beräumen u. spülen	B	x	b	2-3 Jahre		V		4032	I-V-Q			M1.1.M3.1.4.U1.3.	0,4	1.613 €
30	Rosoppe	8+170-8+220	A	Schimberg	1400_20_088	1	Kopfweiden schneiden oberhalb Martinfeld	C		b	2-3 Jahre		V		1080	I-V-Q		ca 1000 Verrohrung	A6.24.x.1.M1.1	0,4	432 €
31	Rothenbach (Streitholz)	1+540-1+560	B	Hohes Kreuz	1300_20_013	1	Verrohrung spülen	B	x	b	2-3 Jahre		V		360	I-V-Q		Verrohrung Ca. DN500	A6.24.x.1	0,4	144 €
32	Rothsgrund	0+240-0+500	B	Wahlhausen	1400_20_094	9	Gehölzpflege u. Rodung	B		b	2-3 Jahre		V		2600	IV-I-Q		Schlechter zugang mit Technik	L4.L6.M1.1	0,4	1.040 €
33	Rotenbach	0+000-2+400	B	Effelde	1400_20_015	2	Gehölzpflege u. Beräumen der Sohle	C		b	2-3 Jahre		V		3330	IV-I-Q		ab und an illegale Müllentsorgung, teilweise schlechter zugang für Fahrzeuge, Durchlass Draisine	A6.24.x.1.M4.M1.1	0,4	1.332 €
34	Schierbach (Walse)	2+240-2+280	B	Fretterode	1300_20_030	1,9	Reinigen der Sohle, Gehölzpflege	C		b	2-3 Jahre		V		2013	IV-I-Q			L4.L6.A6.24.x.1.M	0,4	805 €
35	Schierbach (Walse)	2+840-3+200	B	Fretterode	1300_20_032	9	Gehölzpflege	B		b	2-3 Jahre		V		3476	III-I-Q		Sehr dicke Bäume dazwischen über 70 cm Durchmesser	L4.L6.M1.1	0,4	1.390 €
36	Schwarze Quelle	0+800-1+060	B	Fena	1100_20_069	1	Verrohrung spülen, Kontrolle	C		b	2-3 Jahre		V		4500	I-V-Q		Verrohrung	A6.24.x.1	0,4	1.800 €
37	Steinsbach	0+090-0+290	B	Miarh	1300_20_006	9	Böschungsmahd, Gehölzpflege	A	x	b	2-3 Jahre		V		1635	IV-I-Q		Bewohner stand schon mehrmals HW im Haus.	U1.1.4.1.U3.1.1.U5	0,4	654 €
38	Stubenbach	0+000-0+150	B	Fretterode	1300_20_028	1	Spülen der Verrohrung	C	x	b	2-3 Jahre		V		2475	I-V-Q		Verrohrung reinigen	A6.24.x.1.M1.1	0,4	990 €
39	Wasserberggraben	0+180-0+220	B	Hohes Kreuz	1200_20_005	1,7	Beräumung der Sohle, Verrohrung spülen,Böschungssicherung	A		b	2-3 Jahre		V		3102	IV-I-Q		Leitblankentützen sind teilweise freigespült, Sicherung notwendig,Träger ?	A6.24.x.1. S2.1. S2	0,4	1.241 €
40	Wilbicher Bach	0+440-0+620	B	Schimberg	1400_20_011	4,9	Gehölzpflege, Abfallbeseitigung	C		b	2-3 Jahre		V		2890	IV-I-Q		Verrohrung ca.120m l, evtl.Entfernen der Rohre	A6.24.x.1.L4.1.1.M	0,4	1.156 €
41	Wilbicher Bach	0+000-0+450	B	Schimberg	1400_20_039	4,9	Gehölzpflege, Abfallbeseitigung	C		b	2-3 Jahre		V		4829	IV-I-Q		Schlechter zugang mit Fahrzeugen	A6.24.x.1.L4.1.1.M	0,4	1.932 €
42	Wilbicher Bach	0+610-1+020	B	Schimberg	1400_20_042	1	Verrohrung spülen	C	x	b	2-3 Jahre		V		9000	I-V-Q		Verrohrung komplett	A6.24.x.1	0,4	3.600 €
43	Wasserberggraben	1+010-1+040	B	Freienhagen	1200_20_006	7	Böschungsmahd, Gehölzpflege, Verrohrung spülen	C		b	2-3 Jahre		V		4100	IV-I-Q		Einfassung durchlass verbessern, Betonrohr sicherung	A6.24.x.1. S2.1. S2	0,29	1.189 €
44	Gänsebach	0+000-0+310	B	Kirchgandern	1300_20_025	1,3,4,9	Räumen der Sohle, Mahd, Gehölzpflege	A	x	b	3-6 Jahre		V		7425	I-V-Q			S2.2.2.3.S1.3.3.3.	0,22	1.634 €
45	Rosoppe	0+630-0+760	B	Geismar	1400_20_075	2	Holzrechen anlegen	A		b	3-6 Jahre		V		420	IV-I-Q		2 Reihen versetzt	S5.1.1.M1.1	0,22	99 €
46	Beber	11+540-11+910	B	Günterode	1200_20_042	1,3,4,9	Mahdarbeiten,Gehölzpflege,Krauten	C		b	Jährlich		V		7517	III-I-Q		Sohle beräumen alle 2 Jahre je nach Ereignissen	U1.1.U1.3.U3.U5.S	1	7.217 €
47	Erdersbach	0+000-0+090	B	Sickerode	1400_20_010	1	Gehölzpflege	B		b	Jährlich		V		2160	IV-I-Q		Eine Mauer steht gefährlich schräg und trot umzu fallen.	S1.1.3.3.S1.2.3.3.U	1	2.160 €
48	Etzelsbach	0+070-0+090	B	Wingerode	1200_20_039	1	Räumen der Sohle	A	x	b	Jährlich		V		825	I-V-Q		Brücke voll mit geschiebe	S2.2.2.3.M1.1	1	825 €
49	Frieda	6+610-6+650	B	Südeichsfeld	1400_20_023	2	Gehölzpflege	B		b	Jährlich		V		1851	I-V-Q		Gehölzschnitt an der linken Böschung	M3.1-2.4.M1.1	1	1.851 €
50	Frieda	8+920-9+310	B	Südeichsfeld	1400_20_026	9	Gehölzpflege	B		b	Jährlich		V		2478	IV-I-Q		Brücke Faulunger St. geringes Abflussprofil, schwer zugänglich für Fahrzeuge	L1.2.L6.M1.1.M3.M	1	2.478 €
51	Frieda	9+310-9+4550	B	Südeichsfeld	1400_20_027	9,14	Gehölzpflege	C		b	Jährlich		V		4764	IV-I-Q		Brücke L1003 relativ tief zum gewässer aber auch relativ neu,schwer zugängliche abschnitte	A6.24.x.1.L1.2.L6.1	1	4.764 €
52	Frieda	9+540-9+560	B	Südeichsfeld	1400_20_028	9,14	Gehölzpflege	C		b	Jährlich		V		3002	IV-I-Q		Brücke L1003 relativ tief zum gewässer aber auch relativ neu,schwer zugängliche abschnitte	A6.24.x.1.L1.2.L6.1	1	3.002 €
53	Frieda	6+440-6+610	B	Südeichsfeld	1400_20_052	9	Abfallentsorgung	C	x	b	Jährlich		V		1414	IV-I-Q		Brücke L1003 relativ tief zum gewässer aber auch relativ neu,schwer zugängliche abschnitte	U1.1.3.U3.1.M1.1	1	1.414 €
54	Frieda	2+970-3+095	B	Geismar	1400_20_056	9	Böschungsmahd, Gehölzpflege	B		b	Jährlich		V		963	I-V-Q		Mit Technik nur über Station 2+980 ein ran kommen (oberhalb Brücken)	M1.1. U1.3.U3.2	1	963 €
55	Frieda	6+650-6+700	B	Südeichsfeld	1400_20_057	2	Abfallentsorgung	B	x	b	Jährlich		V		1851	I-V-Q		Gehölzschnitt an der linken Böschung,Soll bis September 2020 erledigt sein vom Eigentümer	M3.1-2.4.M1.1	1	1.851 €
56	Frieda	6+690-6+700	B	Südeichsfeld	1400_20_059	14	Abfallentsorgung	B	x	b	Jährlich		V		1851	I-V-Q		Gehölzschnitt an der linken Böschung,Soll bis September 2020 erledigt sein vom Eigentümer	M4.M1.1		

lfd. Nr.	Gewässer	Station	Entwicklungsziel	Gemeinde	Projektnummer	Maßnahmen-kategorie	Maßnahmenart	Priorität	Sanierung	Uferseite	Häufigkeit	Maß (siehe Maßnahmen-doku)	Eigen/Vergabe	Aufwand_h	Aufwand_SO	Zeitfenste	Rechtl	Hinweise
86	Hahle	4+185-4+205	B	Fena	1100_20_080	1	Beräumung der Sohle	C	x	b	Jährlich		V	720	I-IV			
87	Hahle	1+715-1+745	B	Teistungen	1100_20_081	1	Beräumen der Sohle, Krauten und Böschungsmahd	A	x	b	Jährlich		V	918	I-IV.Q			Kurz vor der VG Lindeberg
88	Hahle 3. SA(L)	0+000-0+020	B	Fena	1100_20_075	1	Beräumen der Sohle	B	x	b	Jährlich		V	540	I-IV.Q			Nur über den Fahrradweg zu erreichen
89	Hollbach	0+080-0+180	B	Wahlhausen	1400_20_092	4	Böschungsmahd	B		b	Jährlich		V	70	II-IV.Q			
90	Katharine	0+000-1+550	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_033	2	Spülen	B		b	Jährlich		V	3744	I-IV.Q			unterhalb des Ortes Schwerer zugang zum Gewässer
91	Katharine	0+000-1+550	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_107	2	Kontrolle da das Gewässer durch ein geschlossenen Grundstück läuft	B		b	Jährlich		V	1080	I-IV.Q			unterhalb des Ortes Schwerer zugang zum Gewässer
92	Katharine	0+000-1+550	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_108	2	Gehölzschnitt, Böschungsmahd	B		b	Jährlich		V	3744	I-IV.Q			unterhalb des Ortes Schwerer zugang zum Gewässer
93	Katharine	0+015-0+035	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_071	1	Krauten, Beräumung der Sohle	B		b	Jährlich		V	1008	I-IV.Q			
94	Katharine	0+540-0+555	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_072	1	Beräumen der Sohle	B		b	Jährlich		V	261	I-IV.Q			
95	Kohlgrube	0+290-0+490	B	Wahlhausen	1400_20_095	4,9	Böschungsmahd, Gehölzpflege	B		b	Jährlich		V	3140	III-I.Q			Schlechter zugang mit Technik
96	Krombach	0+400-0+2500	B	Schimberg	1400_20_004	2	Verrohrung spülen	C		b	Jährlich		V	3060	I-IV.Q			Jährliche kontrolle des Durchlasses und Gegebenfalls Spülen
97	Krombach	0+400-0+510	B	Ershausen	1400_20_099	1,4	Räumen der Sohle, Böschungsmahd	B	x	b	Jährlich		V	4542	III-I.Q			Baumfällung n alle paar Jahre, Pflegeschnitte Jährlich
98	Krombach (Umfuter)	0+000-0+230	B	Schimberg	1400_20_005	2	Verrohrung spülen	C		b	Jährlich		V	4140	I-IV.Q			Jährliche kontrolle des Durchlasses und gegebenenfalls Spülen
99	Leine	33+380-33+435	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_055	7	Wasserbausteine befestigen, Krauten	C	x	b	Jährlich		V	1376	I-IV.Q			Fugen der Wasserbausteine stellenweise nicht mehr vorhanden, Steine Spülen sich aus, nachfugen
100	Leine	32+890-33+360	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_056	3	Krauten, beräumen der Sohle von Sedimenten	B		b	Jährlich		V	5016	I-IV.Q			Sohle mit Wabensteine versehen
101	Mühlgraben (Geismar)	0+650-0+766	B	Geismar	1400_20_050	3	Böschungsmahd, Krauten/Profilieren u. Räumen der Sohle	B		r	Jährlich		V	3546	IV-I.Q			Ablflussquerschnitt sehr gering an der Brücke
102	Mühlgraben (Heiligenstadt)	00+690-0+0820	B	Heilbad Heiligenstadt	1200_20_035	4	Krautung, Räumung MG Heiligenstadt Jüdenhof	1		b	Jährlich		V	1890	I-IV.Q			
103	Mühlgraben (Heiligenstadt)	0+640-0+690	B	Heilbad Heiligenstadt	1200_20_036	1	Sedimentbecken	A		b	Jährlich		V	1650	I-IV.Q			Sedimentbecken beräumen
104	Mühlgraben Eßmühle	0+000-0+550	B	Schimberg	1400_20_007	1,9	Böschungsmahd, Gehölzpflege, Krauten der Sohle	B		b	Jährlich		V	3084	IV-I.Q			Jährliche Arbeiten und kotrollen; Brücke Erschwerer ermitteln zugang schwierig mit Fahrzeug
105	Mühlgraben Eßmühle	0+640-0+550	B	Schimberg	1400_20_079	1	Böschungsmahd, Gehölzpflege, Krauten der Sohle	B		b	Jährlich		V	3084	IV-I.Q			Jährliche Arbeiten und kotrollen; Brücke Erschwerer ermitteln
106	Nathe	1+330-1+230	B	Neuendorf	1100_20_104	3,4	Krauten, Böschungsmahd	A		b	Jährlich		V	3218	III-IV.Q			teilweise schlechter zugang
107	Nathe	1+230-1+250	B	Neuendorf	1100_20_102	1,3	Räumen der Sohle, Krauten	A	x	b	Jährlich		V	702	II-IV.Q			Erschwerer Brücke Gemeinde
108	Reinraben	0+690-0+710	B	Effelder	1400_20_014	1,9	Gehölzpflege, Abfallbeseitigung	A	x	b	Jährlich		V	2664	I-IV.Q			illegale Müllentsorgung
109	Ritterbach	0+000-0+060	B	Wingerode	1200_20_038	3,4	Räumen der Sohle, Mahdarbeit	A		b	Jährlich		V	792	II-IV.Q			
110	Rode	0+540-0+720	B	Geismar	1400_20_009	1,9	Gehölzpflege, Durchlass beräumen u. spülen	C		b	Jährlich		V	1170	IV-I.Q			Pfahreihe einbringen
111	Rohrbach	0+370-0+390	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_050	1	Durchlass Beräumen	B		b	Jährlich		V	720	I-IV.Q			kontrolle
112	Rohrbach	0+010-0+375	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_051	3	Krauten, Böschungsmahd	B		b	Jährlich		V	4546	I-IV.Q			Ablflussquerschnitt der Brücken sehr niedrig
113	Rosoppe	2+470-2+910	B	Schimberg	1400_20_041	3,9	Gehölzpflege, Räumen der sohle u. Böschungsmahd	B	x	b	Jährlich		V	4468	I-IV.Q			
114	Rosoppe	1+640-1+700	B	Schimberg	1400_20_073	2	Holzrechen anlegen	C		b	Jährlich		V	450	IV-I.Q			2 Reihen versetzt
115	Rosoppe	2+910-3+630	B	Schimberg	1400_20_082	3,9	Gehölzpflege, Profilieren u. Räumen der Sohle/ Böschung	B		b	Jährlich		V	5004	I-IV.Q			
116	Rosoppe	6+790-7+300	B	Schimberg	1400_20_085	3	Profilieren der Sohle/ Böschung, Durchlass Reinigen u. spülen	A	x	b	Jährlich		V	13680	I-IV.Q			Stellenweise schlechter zugang
117	Rosoppe	7+290-7+980	B	Schimberg	1400_20_086	3	Gehölzpflege, Räumen u. Profilieren der Sohle/ Böschung	A		b	Jährlich		V	16764	I-IV.Q			Stellenweise schlechter zugang
118	Rosoppe	10+760-10+830	B	Schimberg	1400_20_089	2	Bau Holzrechen	C		b	Jährlich		V	1530	IV-I.Q			2 Reihen versetzt
119	Rothenbach (Streichholz)	1+510-1+640	B	Hohes Kreuz	1200_20_007	16	Krauten, Profilieren der Sohle und Böschung, Verrohrung spülen	B		b	Jährlich		V	1980	I-IV.Q			Durchlass bis zur hälfte verstopft
120	Rustebach	2+830-3+480	B	Rustenfelde	1300_20_003	1	Böschungsmahd, Gehölzpflege, Profilieren der Sohle	A		b	Jährlich		V	6610	IV-I.Q			Dringende Maßnahmen Nötig, viele Profile vorhanden, HWSK Vorh.!!!
121	Rustebach	3+590-3+620	B	Rustenfelde	1300_20_004	2	Beräumung der Sohle, Gehölzpflege, Böschungsmahd	A	x	b	Jährlich		V	2288	IV-I.Q			Brücke Erschwerer? Fischtrappe neu, HWSK Vorh.!!!
122	Rustebach	2+380+2+280	B	Rustenfelde	1300_20_018	9	Böschungsmahd, Gehölzpflege	B		b	Jährlich		V	1760	IV-I.Q			jährliche kontrolle des Abflussprofils
123	Rustebach	3+480-3+500	B	Rustenfelde	1300_20_014	1	Beräumung der Sohle	B		b	Jährlich		V	1100				
124	Schierbach (Walse)	2+520-2+770	B	Fretterode	1300_20_029	1,4	Räumen der Sohle, Krauten	A		b	Jährlich		V	5430	I-IV.Q			Gefahr von Überschwemmung
125	Schwarze Quelle	0+085-0+140	B	Fena	1100_20_079	1	Verrohrung spülen	B	x	b	Jährlich		V	1080	I-IV.Q			Verrohrung unter der B247
126	Schwobach	0+050-0+080	B	Schönau	1300_20_024	1	Durchlass spülen	B		b	Jährlich		V	660	I-IV.Q			
127	Schwobach	0+000-0+180	B	Schönau	1300_20_023	1	Räumen der Sohle, Krauten	B		b	Jährlich		V	4290	IV-I.Q			
128	Siebgärtengraben	1+630-1+660	B	Effelder	1400_20_013	1,9	Gehölzpflege, Abfallbeseitigung	B		b	Jährlich		V	3564	I-IV.Q			Extreme illegale Müllablagerung
129	Walse	0+120-0+360	B	Wahlhausen	1300_20_007	1	Böschungsmahd, Beräumung der Sohle	B		b	Jährlich		V	1650	IV-I.Q			HWSK vorhanden

Der Aufw

PROGEMIS	Häufigkeit(a)	Aufwand pro Jahr
S2.2.2.3.M1.1	1	720 €
S1.1.S2.2.2.3.M1.1	1	918 €
S2.2.2.3.M1.1	1	540 €
U1.1.4.L4.L6	1	70 €
L4.L6.A6.24.x.1.M	1	3.744 €
U1.1.M1.1	1	1.080 €
L4.L6.A6.24.x.1.M	1	3.744 €
S1.1.S2.2.2.3.m1.1	1	1.008 €
S1.1.S2.2.2.3.M1.1	1	261 €
L4.L6.M1.1.U1.1	1	3.140 €
A6.24.x.1.M1.1	1	3.060 €
U1.1.S2.2.2.3.S5.1	1	4.542 €
A6.24.x.1.M1.1	1	4.140 €
S1.M1.1	1	1.376 €
S1.1.1.U1.1.4	1	5.016 €
S1.1.S2.3.2.U1.1.4	1	3.546 €
S1.1.M1.1	1	1.890 €
S2.2.2.M1.1	1	1.650 €
M1.1.S1.1.3.U3	1	3.084 €
U3.M1.1.S2.2.U5	1	3.084 €
U1.1.S1.1.L4.L6.M	1	3.218 €
S1.1.S2.2.M1.1	1	702 €
M1.1.M4.1.L6.1	1	2.664 €
U1.1.2.S1.1.1.3.M	1	792 €
S5.1.1.L4.1.1.M5.1	1	1.170 €
A6.24.x.1	1	720 €
S1.1.1.U1.1.1.S2.2	1	4.546 €
S1.1.3.S.1.U1.3.4	1	4.468 €
S5.1.1.M1.1	1	450 €
S1.1.3.S.1.U1.3.4	1	5.004 €
M1.1.S1.1.3.S2.1	1	13.680 €
S1.1.S2.M4.M1.1.U	1	16.764 €
S5.1.1.M1.1	1	1.530 €
S2.1.2.3.A6.24.x.1	1	1.980 €
U1.1.4.S1.1.1.3.S2	1	6.610 €
A6.24.x.1.U1.1.4.U	1	2.288 €
U1.1.4.U3.2	1	1.760 €
S2.2.2.3.M1.1	1	1.100 €
S1.1.S2.2.1.1.U3.1	1	5.430 €
A6.24.x.1.M1.1	1	1.080 €
A6.24.x.1	1	660 €
S1.1.1.3.U1.1.A6.2	1	4.290 €
M1.1.M4.1.L6.1	1	3.564 €
S2.2.1.M1.1	1	1.650 €

Summe 302.527 €